



Foto 1 – Serbatoio esistente, vista da valle



Foto 2 – Serbatoio esistente, vista da monte



Foto 3 e 4 – Serbatoio esistente, particolari delle lesioni e perdite





Foto 5 – Sito previsto per il nuovo serbatoio, vista da valle, dalla sommità del serbatoio in dismissione il sito è individuato dai residui di coltre nevosa




Foto 6 – Sito previsto per il nuovo serbatoio, vista verso valle (nella fascia prativa soleggiata si intravede la sagoma del serbatoio in dismissione)